Hotel

zu treffende Maßnahmen

- auslesen der BMA und ggf. Einweisung durch ortskundige Mitarbeiter
- RWA oder RDA in Treppenräumen vorhanden? Treppenraum entrauchen und rauchfrei halten. Rauchausbreitung über Rettungswege und Lüftungsanlage verhindern.
- Erkundung - Außen- und Innenerkundung; Verbindungen zu anderen Gebäudeteile beachten –> **Hotelzimmer, Lobby, Küche, Technikräume, Keller, (Tief-)Garage**
- Steigleitung / Wandhydranten vorhanden? nass/trocken – Einspeisungs- bzw. Anschlussmöglichkeiten

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

- Objektpläne vorhanden?
- Belegunsliste vorhanden? Abgleich durchführen!
- Anfahrt; Aufstellfläche für Drehleiter
- Funkverbindung im Gebäude beachten
- Technische Gebäudeausrüstung (TGA), wie Aufzug / Feuerwehraufzug, Lüftungsanlagen, Müllschacht usw.
- Energieversorgung – Gas, Elektrizität, Wasser, Heizung
- Massenanfall von Verletzten (MANV), Behandlungsplatz, Notunterkunft
- bei BMA Meldung ggf. Stichwort in Brand ändern lassen

Quellenangabe

- Einsatzleiterhandbuch BF Kaiserslautern
- Einsatzerfahrung BF Schwerin

From:
https://wiki.einsatzleiterwiki.de/ - **Einsatzleiterwiki**

Permanent link:
https://wiki.einsatzleiterwiki.de/doku.php?id=brand:hotel&rev=1337546910

Last update: **20.05.2012 22:48**